

OPPGRADERING AV HYDRAULIKKPRESSER

Ikke bytt ut den gamle pressa - ta kontakt med Servi for oppgradering!


Stålkonstruksjonen i en hydraulisk presse blir sjelden utslett. Derimot slites hydraulikksylindere, lagringer og ventiler med tilhørende styring, og blir gjerne utløsende årsak til at «gamle-pressa» byttes ut. SERVI påtar seg totalansvaret for å oppgradere deres gamle hydraulikkpresse.



Vår automasjonsavdeling har lang erfaring med å designe og produsere alt fra brukervennlige betjeningstablåer, til komplette elektrostyringer - gjerne tilrettelagt for diagnostisering og trendovervåking av driftskritiske parametre. Som en «bonus» av en slik oppgradering, kan det også ligge et betydelig potensiale for *energieffektivisering*.

SERVI er ledende leverandør av hydraulikk i Norge og ledende produsent av hydrauliske sylindere i Norden. Vår topp moderne sylinderfabrikk på Rissa produserer sylindere med innvendig diameter opp til 1500 mm.

Vi er tilgjengelige 24/7 på telefon 64 97 97 00



SERVI AS

Kontaktpersoner:
Geir Skjørdal, T 482 44 634, gsl@servi.no
Per Jørgen Heir, T 916 00 726, prh@servi.no

T +47 64 97 97 97
post@servi.no

WWW.SERVI.NO